hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

Bijlagenboek 12.3

MEMO Kappen bomen

Kopie aan
x

Van
Jalien Oegema
Bram Hendrickx

Onderwerp	Documentnummer	Datum
Notitie aanvraag te kappen bomen	AMMD-003814 (18.0245683)	augustus 2018

1. Inleiding

De Alliantie Markermeerdijken versterkt namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. Voor de Versterking op grond van artikel 2.2 lid 1 onder g Wet algemene bepalingen (Wabo), is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit kappen van bomen. Naast de activiteit kappen, wordt op grond van de Wabo een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten wijzigen provinciaal monument en afwijken van het bestemmingsplan. Voor een uitgebreide projecttoelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 1 tot en met 3 van de ruimtelijke onderbouwing, welke tevens bij de aanvraag om een omgevingsvergunning is gevoegd.

1.1 Toelichting kappen

De Alliantie vraagt namens HHNK een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aan. Op 25 juli 2017 heeft de Alliantie Markermeerdijken namens HHNK een aanbiedingsbrief (registratienummer: 17.008785) opgesteld ten behoeve van het kappen van 10 bomen. In totaal zijn 195 bomen geïnventariseerd in het projectgebied die niet binnen de Wet natuurbescherming (voorheen: Boswet) vallen. Uit deze inventarisatie kwamen 10 bomen naar voren die daadwerkelijk gekapt moeten worden, aangezien deze zijn gelegen binnen het definitieve ruimtebeslag van de te versterken waterkering. Om deze reden is op 4 augustus 2017 een omgevingsvergunning (aanvraagnummer: 3096693) aangevraagd voor het kappen van 10 bomen.

Na het ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de Versterking Markermeerdijken door de Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland in december 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder enkele wijzigingen als gevolg van het uitvoering gereed maken van het ontwerp. In paragraaf 1.6. van de Ruimtelijke onderbouwing (AMMD-002442) worden de wijzigingen nader toegelicht. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp ten behoeve van de uitvoering kwam naar voren dat er in totaal 16 bomen binnen het definitieve ruimtebeslag van de te versterken waterkering liggen. Dit betekent dat er 6 bomen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit kappen (aanvraagnummer: 3096693) worden toegevoegd. De 6 bomen die zijn aangevuld aan de omgevingsvergunning voor de activiteit kappen zijn allen gelegen in module 15 en betreffen:

- Treurwilg 5
- Treurwilg 6
- Populier 8
- Populier 12
- Populier 20
- Okkernoot 2

De bomen die daadwerkelijk gekapt dienen te worden, zijn in deze notitie op een drietal kaarten in hoofdstuk 2 t/m 4 aangeduid. De bomen zijn aangegeven met hun soortnummer en het type boom. Per boom is een foto toegevoegd aan deze notitie.

Voorliggende notitie geeft de volgende kenmerken van de bomen weer:

- Type;
- Soortnummer;
- Module - sectie;
- Gemeente;
- Straatnaam;
- Dichtsbijzijnde huisnummer;
- x-coördinaat;
- y-coördinaat;
- Wetenschappelijke naam;
- Reden voor de kap;
- Diameter;
- Leeftijd boom;
- Conditie boom;
- Verplantbaarheid;
- Natuurwaarde;
- Element in landschap;
- Opmerking (eventueel).

2. Te kappen bomen Amsterdam deel A

2.1 Kaart te kappen bomen in Amsterdam deel A



2.2 Boom: Treurwilg 1

Kenmerken
Type: treurwilg
Soortnummer: 1
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132348,379029096
y-coördinaat: 491877,452363632
Wetenschappelijke naam: Salix sepulcralis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:28
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: toegang tot erf

Foto



2.3 Boom: Treurwilg 4

Kenmerken
Type: treurwilg
Soortnummer: 4
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132347,807878922
y-coördinaat: 491881,077007443
Wetenschappelijke naam: Salix sepulcralis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:15
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: toegang tot erf

Foto



2.4 Boom: Treurwilg 5

Kenmerken
Type: treurwilg
Soortnummer: 5
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente: Amsterdam
Straatnaam: Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132345,91
y-coördinaat: 491883,85
Wetenschappelijke naam: Salix sepulcralis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:25
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: toegang tot erf

Foto



2.5 Boom: Treurwilg 6

Kenmerken
Type: treurwilg
Soortnummer: niet opgenomen in geoweb
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente: Amsterdam
Straatnaam: Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132346,85
y-coördinaat: 491882,14
Wetenschappelijke naam: Salix sepulcralis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:15
Leeftijd boom: -
Conditie boom: stam op 2 meter hoogte afgebroken en weer uitgelopen
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: toegang tot erf


Foto



2.6 Boom: Populier 8

Kenmerken
Type: populier
Soortnummer: 8
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132363,81
y-coördinaat: 491896,09
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter: 40
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: erfafscheiding op grens met toerit


Foto



2.7 Boom: Populier 12

Kenmerken
Type: populier
Soortnummer: 12
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132374,03
y-coördinaat: 491898,86
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter: 40
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: erfafscheiding op grens met toerit


Foto



2.8 Boom: Populier 20

Kenmerken
Type: populier
Soortnummer: niet opgenomen in geoweb
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132372,04
y-coördinaat: 491897,37
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:35
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: erfafscheiding op grens met toerit

Foto



2.9 Boom: Okkernoot 2

Kenmerken
Type: okkernoot
Soortnummer: 2
Module - sectie: 15EA-8A
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:38
x-coördinaat: 132378,69
y-coördinaat: 491901,69
Wetenschappelijke naam: Juglans regia
Reden voor de kap: boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit
Diameter:45
Leeftijd boom: -
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: erfafscheiding op grens met toerit

Foto



3. Te kappen bomen Amsterdam deel B

3.1 Kaart te kappen bomen in Amsterdam deel B



3.2 Boom: Knotwilg 17

Kenmerken
Type: knotwilg
Soortnummer: 17
Module - sectie: 15EA-10B
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:14
x-coördinaat: 129914,3905
y-coördinaat: 488826,9442
Wetenschappelijke naam: Salix alba
Reden voor de kap: groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek
Diameter:50
Leeftijd boom: 20/40
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet, staat wortels in elkaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: nee

Foto



3.3 Boom: Knotwilg 26

Kenmerken
Type: knotwilg
Soortnummer: 26
Module - sectie: 15EA-10B
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:14
x-coördinaat: 129911,2403
y-coördinaat: 488833,9054
Wetenschappelijke naam: Salix alba
Reden voor de kap: groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek
Diameter:50
Leeftijd boom: 20/40
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet, staat wortels in elkaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: nee

Foto



3.4 Boom: Knotwilg 29


Kenmerken
Type: knotwilg
Soortnummer: 26
Module - sectie: 15EA-10B
Gemeente:Amsterdam
Straatnaam:Uitdammerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:14
x-coördinaat: 129913,2237
y-coördinaat: 488831,3776
Wetenschappelijke naam: Salix alba
Reden voor de kap: groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek
Diameter:40
Leeftijd boom: 20/40
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: niet, staat wortels in elkaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: nee

Foto



4. Te kappen bomen Hoorn

4.1 Kaart te kappen bomen in Hoorn



4.2 Boom: Berk 3

Kenmerken
Type: berk
Soortnummer: 3
Module - sectie: 2HE/2
Gemeente:Hoorn
Straatnaam:Westerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:2
x-coördinaat: 132157,8079
y-coördinaat: 517215,413
Wetenschappelijke naam: Betula pendula
Reden voor de kap: boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand
Diameter:10
Leeftijd boom: 8
Conditie boom: slechte conditie, weinig blad en niet vitaal
Verplantbaarheid: niet de moeite waard
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: twee dunne bomen langs rand asfalt
Opmerking: kunnen waarschijnlijk blijven staan

Foto



4.3 Boom: Berk 4

Kenmerken
Type: berk
Soortnummer: 4
Module - sectie: 2HE/2
Gemeente:Hoorn
Straatnaam:Westerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:2
x-coördinaat: 132148,568
y-coördinaat: 517217,869
Wetenschappelijke naam: Betula pendula
Reden voor de kap: boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand
Diameter:10
Leeftijd boom: 8
Conditie boom: slechte conditie, weinig blad en niet vitaal
Verplantbaarheid: niet de moeite waard
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: twee dunne bomen langs rand asfalt
Opmerking: kunnen waarschijnlijk blijven staan

Foto



4.4 Boom: Es 3

Kenmerken
Type: es
Soortnummer: 3
Module - sectie: 2HE/2
Gemeente:Hoorn
Straatnaam:Westerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:2
x-coördinaat: 132049,698
y-coördinaat: 517200,886
Wetenschappelijke naam: Fraxinus excelsior
Reden voor de kap: boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand
Diameter:17
Leeftijd boom: 8
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: onderdeel kleine rij

Foto



4.5 Boom: Es 5

Kenmerken
Type: es
Soortnummer: 5
Module - sectie: 2HE/2
Gemeente:Hoorn
Straatnaam:Westerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:2
x-coördinaat: 132041,671
y-coördinaat: 517203,449
Wetenschappelijke naam: Fraxinus excelsior
Reden voor de kap: boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand
Diameter:18
Leeftijd boom: 8
Conditie boom: goede conditie
Verplantbaarheid: verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: onderdeel kleine rij

Foto



4.3 Boom: Es 6

Kenmerken
Type: es
Soortnummer: 5
Module - sectie: 2HE/2
Gemeente:Hoorn
Straatnaam:Westerdijk
Dichtsbijzijnde huisnummer:2
x-coördinaat: 131985,728
y-coördinaat: 517199,775
Wetenschappelijke naam: Fraxinus excelsior
Reden voor de kap: boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand tussen dijk en stadsstrand
Diameter:56
Leeftijd boom: 30/40
Conditie boom: essentakziekte
Verplantbaarheid: niet verplantbaar
Natuurwaarde: geen nesten, geen holten
Element in landschap: losse boom

Foto

