


Bijlagenboek 3.3

Arcadis, Bekende (potentiële)
bodemverontreinigingen Hoorn-Edam

Bekende (potentiële) bodemverontreinigingen Hoorn -Edam

Figuur 1 Onderzoeklocaties potentiële bodemverontreiniging: Hoorn, sectie 1 en 2A1



Figuur 2 Onderzoeklocaties potentiële bodemverontreiniging Hoorn, secties 2A2, 2B, 2C en 3A



Figuur 3 Onderzoeklocaties potentiële bodemverontreiniging Hoorn, secties 3B en 4 (links) en secties 4, 5A en 5B (rechts)



Figuur 4 Onderzoeklocaties potentiële bodemverontreiniging secties 6A, 6B en 7A (links) en secties 7A, 7B en 8A (rechts)



Figuur 5 Onderzoeklocaties potentiële bodemverontreiniging secties 8B en 9 (links) en secties 10, 11 en 12 (rechts)



Legenda

- Sanering (uit te voeren)
- Nader onderzoek (uit te voeren)
-  Gedempte watergang
-  Locatie historisch onderzoek

Tabel 1 Verontreinigingen per locatie

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
1	001	Hoorn	1958-1979: Op luchtfoto 1958 nog water, in 1979 opgehoogd/gedempt waardoor wateroppervlak minder groot werd. Er is in deze periode ook een haven aangelegd.	Ophooglaag/demping/stortplaats	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	002	Hoorn	In 1958 een ontgraving uit dit terrein, betrof water. Vermoedelijk voor bouw woning, Tussen 1958 en 1979, volgestort/gedempt.	Ophooglaag/demping/stortplaats	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
2	004	Hoorn	Op foto 1958 groot gebied achter de dijk, betrof water, in 1970 was een smallere strook nog wel open. Tussen 1958 en 1979 volgestort/gedempt i.v.m. woningbouw.	Ophooglaag/demping/stortplaats	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	523	Hoorn	Mobil Oil BV, benzine-service-station (1972-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd en spoedeisend
1	526	Hoorn	Achterom 54-58. Adres bestaat niet meer, echter op luchtfoto 1958 Voormalige activiteit: T.A. Pool Tabaksfabriek (1959-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	555	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	566	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	568	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	559	Hoorn	Breed 2-36, Westerdijk 1-5, Molsteeg 3-33, Achterom 101-113 De locatie is ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Voormalig bedrijfsterrein	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	568	Hoorn	Gortsteeg 2-4, Westerdijk 15-17 De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	570	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	572	Hoorn	De locatie is ernstig verontreinigd (urgentie niet bepaald). Op de locatie is een saneringsonderzoek uitgevoerd.	Niet omschreven	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
1	574	Hoorn	De locatie is ernstig verontreinigd (urgentie niet bepaald). Op de locatie is een saneringsonderzoek uitgevoerd.	Niet omschreven	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	576	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op omvang uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	579	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op omvang uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	585	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd. Voormalige activiteit: H. van Heezen, autoreparatiebedrijf (1955-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	587	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	588	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	593	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	595	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	602	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er moet een saneringsplan worden opgesteld.	Voormalig bedrijfsterrein	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	607	Hoorn	Vale Hen 3 De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	609	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
1	610	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	612	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	613	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	623	Hoorn	De locatie is urgent. Er moet mogelijk een sanering worden uitgevoerd.	Niet omschreven	Sanering, ernstig verontreinigd en spoedeisend
1	624	Hoorn	De locatie is urgent. Er moet mogelijk een sanering worden uitgevoerd.	Niet omschreven	Sanering, ernstig verontreinigd en spoedeisend
1	637	Hoorn	De locatie is mogelijk urgent. Er moet mogelijk een sanering worden uitgevoerd.	Niet omschreven	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	644	Hoorn	Vale Hen 1 De locatie is potentieel urgent. Er is een saneringsonderzoek uitgevoerd. Er moet rekening worden gehouden met ernstige verontreiniging.	Voormalig bedrijfsterrein	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	646	Hoorn	De locatie is ernstig verontreinigd (niet urgent). Er is een onderzoek omvang uitgevoerd. Voormalige activiteit: Schoonmaakbedrijf Randstad BV, Wasserij en textielveredeling (1960-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Sanering, ernstig verontreinigd en mogelijk spoedeisend
1	663	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd. Voormalige activiteit: H.H.W. Dorresteyn, Hbo-tank (og) (periode onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek potentieel ernstig verontreinigd

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
1	665	Hoorn	Melknapsteeg 2B De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd. Voormalige activiteit: adres C. Kroonenburg, lompengroothandel (1948-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek potentieel ernstig verontreinigd
1	680	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Het is niet bekend welk type onderzoek op de locatie is uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	681	Hoorn	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Het is niet bekend welk type onderzoek op de locatie is uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	716	Hoorn	Westerdijk 2-8 Hoorn NH Voormalige activiteiten: Energie Noord West Kop Noord-Holland, Nutsbedrijf (periode onbekend) op Westerdijk 2 Wh Esso, benzinetank (og) (periode onbekend) op Westerdijk 2 APC, benzineservicestation (1936-onbekend) Westerdijk 4 H. Koopma	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd en spoedeisend
1	729	Hoorn	Voormalige activiteiten: benzinetank (og) (periode onbekend) NV Maatschappij tot verkoop van Petroleum, benzineservicestation (1929-onbekend) Allas-Van Heezen BV, machine- en apparatenreparatiebedrijf (1978-onbekend) Continental Petroleum Company,	Voormalig bedrijfsterrein	Verkennd onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd en spoedeisend

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
1	741	Hoorn	Voormalige activiteiten: J.C. Woestenberg, loodgieterij (1913- onbekend) Het betreft een potentieel ernstige historische activiteit.	Voormalig bedrijfsterrein	Verkennd onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
1	752	Hoorn	Voormalige activiteiten: A.F. le Duc, autohandel (geen reparatie) (periode onbekend) Edecca NV, drukkerij (algemeen) (1929- onbekend) Parkeerservice Le Duc, autoparkeer- en - stallingsbedrijf (periode onbekend) Drukkerij Edecca, boekdrukkerij (1938, 1976 en 1982-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Verkennd onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
3	539	Koggenland	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Voormalig bedrijfsterrein	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
3	540	Koggenland	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
3	594	Koggenland	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Het is niet bekend welk type onderzoek is uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
6	590	Zeevang	Adres Schardam 28; IJsselmeerdijk 27, 28a, 29- 29L, De locatie is potentieel ernstig verontreinigd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
7	658	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
7	679	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd en spoedeisend

sectie	locatie	Gemeente	Beschrijving	Soort locatie	Vervolg / bevinding
9	654	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
9	656	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
9	657	Zeevang	Warder 174a De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
9	659	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
9	661	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
10	532	Zeevang	Voormalige activiteit: St. Jellinek, bovengrondse brandstoftanks (1977-onbekend)	Voormalig bedrijfsterrein	Verkennd onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
10	662	Zeevang	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
11	003	Zeevang	Boring 77 Op deze locatie is in de vaste waterbodem bestaande uit veen een sterke verontreiniging (>I-waarde) aangetoond.	Waterbodem	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
12	628	Edam-Volendam	waterbodem ernstig verontreinigd	Waterbodem	Sanering, mogelijk spoedeisend
12	633	Edam-Volendam	De locatie is potentieel ernstig verontreinigd. Er is een onderzoek op aard uitgevoerd.	Niet omschreven	Nader onderzoek Potentieel ernstig verontreinigd
12	702	Edam-Volendam	De locatie is verontreinigd met asbest. Er is een saneringsplan opgesteld. Er is o.a. sprake van een verhardingslaag van ca 250 m2.	Verharding	Sanering, spoedeisend