

Bijlagenboek 12.4

Type	Soortnr	Mod_Sectie	Gemeente	Straatnaam	huisnr. (dichtsbijz ijnde)	X	Y	Soort	Wetenschappelijke naam	reden voor de kap	Diameter	Leeftijd (schatting)	conditie van de boom	verplantbaarheid	natuurwaarde	element in landschap	Opmerking	foto
knotwilg	17	15 EA-10B	Amsterdam	Uitdammerdijk	14	129914,3905	488826,9442	knotwilg	Salix alba	groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek	50	20-40	goede conditie	niet, staat wortels in elkaar	geen nesten, geen holten	nee		2202-2203
knotwilg	26	15 EA-10B	Amsterdam	Uitdammerdijk	14	129911,2403	488833,9054	knotwilg	Salix alba	groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek	50	20-40	goede conditie	niet, staat wortels in elkaar	geen nesten, geen holten	nee		2202-2203
knotwilg	29	15 EA-10B	Amsterdam	Uitdammerdijk	14	129913,2237	488831,3776	knotwilg	Salix alba	groepje bomen moet waarschijnlijk wijken voor versterken van de binnenberm, zwakke plek	40	20-40	goede conditie	niet, staat wortels in elkaar	geen nesten, geen holten	nee		2202-2203
treurwilg	1	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132348,379	491877,4524	treurwilg	Salix sepulcralis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	28		goede conditie	verplantbaar	geen nesten, geen holten	toegang tot erf		2188
treurwilg	4	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132347,8079	491881,077	treurwilg	Salix sepulcralis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	15		goede conditie	verplantbaar	geen nesten, geen holten	toegang tot erf		2189
treurwilg	5	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132345,91	491883,85	treurwilg	Salix sepulcralis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	25		goede conditie	verplantbaar	geen nesten, geen holten	toegang tot erf		geen specifiek nummer
treurwilg	6	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132346,85	491882,14	treurwilg	Salix sepulcralis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	15		stam op 2 meter hoogte afgebroken en weer uitgelopen	niet verplantbaar	geen nesten, geen holten	toegang tot erf		geen specifiek nummer
populier	8	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132363,81	491896,09	populier	Populus x canadensis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	40		goede conditie	niet verplantbaar	geen nesten, geen holten	erfafscheiding op grens met toerit		geen specifiek nummer
populier	20	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132372,04	491897,37	populier	Populus x canadensis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	35		goede conditie	niet verplantbaar	geen nesten, geen holten	erfafscheiding op grens met toerit		geen specifiek nummer
populier	12	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132374,03	491898,86	populier	Populus x canadensis	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	40		goede conditie	niet verplantbaar	geen nesten, geen holten	erfafscheiding op grens met toerit		geen specifiek nummer
okkernoot	2	15 EA-8A	Amsterdam	Uitdammerdijk	38	132378,69	491901,69	okkernoot	Juglans regia	boom staat langs de weg op de hoek van de erfoprit	45		goede conditie	niet verplantbaar	geen nesten, geen holten	erfafscheiding op grens met toerit		geen specifiek nummer
berk	3	2 HE-2	Hoorn	Westerdijk	2	132157,878	517215,413	berk	Betula pendula	boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand	10	8	slechte conditie, weinig blad en niet vitaal	niet de moeite waard	geen nesten, geen holten	twee dunne bomen langs rand asfalt	kunnen waarschijnlijk blijven staan voor stadstrand	2177
berk	4	2 HE-2	Hoorn	Westerdijk	2	132148,568	517217,869	berk	Betula pendula	boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand	10	8	slechte conditie, weinig blad en niet vitaal	niet de moeite waard	geen nesten, geen holten	twee dunne bomen langs rand asfalt	kunnen waarschijnlijk blijven staan voor stadstrand	2176
es	3	2 HE-2	Hoorn	Westerdijk	2	132049,698	517200,886	es	Fraxinus excelsior	boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand	17	8	goede conditie	ja	geen nesten, geen holten	onderdeel kleine rij		2181
es	5	2 HE-2	Hoorn	Westerdijk	2	132041,671	517203,449	es	Fraxinus excelsior	boom staat op locatie van nieuwe stadsstrand	18	8	goede conditie	ja	geen nesten, geen holten	onderdeel kleine rij		2182
es	6	2 HE-2	Hoorn	Westerdijk	2	131985,728	517199,775	es	Fraxinus excelsior	boom staat op locatie van watergang tussen dijk en stadsstrand	56	30-40	essentakziekte	nee	geen nesten, geen holten	losse boom		2185/2186/ 2187